




加工痕のあるリング表面の異物検出



◆ 難しいとされるリング状痕やキズ、ホコリを高精度に検出

- ①リング形状を自動抽出
- ②長方形に展開
- ③各位置のラインプロファイル取得
- ④輝度値の変化から、欠陥を自動検出