


光切断法で、「体積測る」



ローコストで体積測定

◆ 測定性能

- ・ 測定幅 : 50~500 [mm]
 - ・ 測定高さ : 測定サイズ(幅)の1/3程度
 - ・ 測定長さ : 制限無し
 - ・ 体積管理精度 : ±1% (平面形状の場合)
 - ・ 測定速度 : 10 [回/秒]
- (コンベア速度10m/分の場合、送り方向16mm間隔で計測)

◆ 測定条件

- ・ レーザ反射光が得られない面は垂直面として計測します

◆ 付属品

- ・ 校正器(テクノス製)