




2点間の寸法を画像処理で計測



計測結果
画面表示



◆ 機械部品の2点間の寸法測定

- 部品の基準穴の中心座標
- 指定領域内で自動抽出した特徴点

◆ 表面に段差のあるワークもOK

自動高さ補正機能

◆ インライン検査用にシステム化の実績あり