




ピンのキズ検査 全方向の展開画像生成で、見逃しなく検査



- ◆ コーティングされたピン表面の欠陥検出に
- ◆ ワークを回転させながらラインカメラで撮影
全方向の展開画像を生成することで、見逃しなく検査
- ◆ 面光源を使って、多様な欠陥に対応
基材露出、しみ、くすみ、小孔など